

2.1.6. Коробки УК-2П установить не реже, чем через 10 извещателей и в конце каждого шлейфа в местах удобных для монтажа и эксплуатации или перед каждым защищаемым помещением.

4.3. Монтаж рекомендуется проводить в такой последовательности: подготовительные работы, установка приемно-контрольных приборов, прокладка магистральных кабельных трасс, протяжка и прокладка кабелей, проводов, установка остального оборудования, подключение оборудования к сигнальной сети и сети питания.

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	<p>приборам присваиваются индивидуальные адреса, и задается индивидуальная конфигурация приборов.</p> <p>4.3. Монтаж рекомендуется проводить в такой последовательности: подготовительные работы, установка приемно-контрольных приборов, прокладка магистральных кабельных трасс, протяжка и прокладка кабелей, проводов, установка остального оборудования, подключение оборудования к сигнальной сети и сети питания.</p>					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	<p>001-09.2012-ПС-СО</p>		Лист
								1.5